


ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРТАТИВНЫЕ ИТПМ (ИТП) С КОМПЛЕКТОМ ДАТЧИКОВ В ЧЕМОДАНЕ

Назначение:


Измерители температуры портативные ИТПМ (ИТП) с комплектом датчиков в чемодане предназначены для более удобной эксплуатации портативных измерителей температуры ИТПМ (ИТП) при проведении измерений.

Размер - 450x350x95 мм




Краткое описание датчиков:

ТХА, ТХК 9712 - для измерения температуры поверхности твердых тел в труднодоступных местах;
ТХА, ТХК 9713 (ленточный) - для измерения температуры плоских и выпуклых поверхностей, в том числе неметаллических;
ТХА, ТХК 9709 (стержень с ручкой) погружной - для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ;
ТХА, ТХК 9908 (ленточный-лучковый) - для измерения температуры цилиндрических поверхностей (труб);
ТХА, ТХК 9909 (сильфон Ø 14,5 мм) - для измерения температуры плоских металлических поверхностей;
ТХА, ТХК 9911 (сильфон Ø 11 мм) - для измерения температуры плоских металлических поверхностей;
ТХА, ТХК 0001 (шайба) - для измерения температуры плоских поверхностей с креплением винтом.



ТХА 9713



ТХА 9909



ТХА 9911



ТХА 9908

Характеристики	Основные варианты исполнения*			
	Комплект-00	Комплект-01	Комплект-02	Комплект-03
Номер позиции на рисунке				
- 1	ИТПМ-2П-ТХА-Х	ИТП-2-ХА -40/+800	ИТПМ-2П-ТХК-Х	ИТП-2-ХК -40/+600
- 2	ТХА 9712-00	ТХА 9712-05	ТХК 9712-10	ТХК 9712-15
- 3	ТХА 9713-00	ТХА 9713-01	-	-
- 4	ТХА 9709-01	ТХА 9709-10	ТХК 9709-19	ТХК 9709-28
- 5	ТХА 9709Ф-01	ТХА 9709Ф-10	ТХК 9709Ф-19	ТХК 9709Ф-28
- 6	ТХА 9908-00	ТХА 9908-10	ТХК 9908-20	ТХК 9908-30
- 7	ТХА 9909-00	ТХА 9909-10	ТХК 9909-20	ТХК 9909-30
- 8	ТХА 9911-00	ТХА 9911-10	ТХК 9911-20	ТХК 9911-30
- 9	ТХА 0001-00	ТХА 0001-05	ТХК 0001-15	ТХК 0001-20
- 10	ТХА 0002-00	ТХА 0002-03	ТХК 0002-16	ТХК 0002-19


* По согласованию возможны другие варианты исполнений, отличающиеся количеством и/или вариантами исполнения измерителей температуры и датчиков.

Пример записи при заказе:

«ИТП-2-ХА -40/800 с комплектом датчиков-01»


«ИТПМ-2П-ТХА с комплектом датчиков:

- ТХА 9712-00 - 2шт.;
- ТХА 9908-00 - 2 шт.;
- ТХА 9713-00 -2 шт.»




ТХА 9709

ТХА 9712



ТХА 0001



ТХА 0002



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48,
 Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12,
 Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40,
 Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.omsketalon.nt-rt.ru || ots@nt-rt.ru